



Wodzisław Śląski, 12.03.2021 r.

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Wodzisławiu Śląskim**

ul. Pszowska 68, 44-300 Wodzisław Śląski

Znak sprawy: PZ.5580.7.2.2021.SB

Egz. nr 2 z 2

**PROTOKÓŁ**

**ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2021-03-11 do 2021-03-12

przez:

- 1) **mł. kpt. inż. Piotr Trznadel - starszy specjalista, legitymacja służbowa nr 113**
- 2) **kpt. mgr inż. Sebastian Bauer - młodszy specjalista, legitymacja służbowa nr 29**

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5580.7.1.2021.PT z dnia 2021-03-04, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Przedszkole Akademia Wyobraźni w Markłowicach  
ADRES: Widokowa 2, 44-321 Markłowice

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)*

Nazwa i adres kontrolowanego		Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Przedszkole Akademia Wyobraźni w Markłowicach Widokowa 2, 44-321 Markłowice	Wioleta Dudziak-Radecka Dyrektor przedszkola Zarządzenie nr 0050.47.2017 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola (załącznik).
UWAGI:		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	Wioleta Dudziak-Radecka	Dyrektor przedszkola

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

2. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U z 2019r, poz. 2158), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urzędzeń:

1. Wiodący rodzaj obiektu

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
1. Urząd Gminy Marklowice Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice	<input type="checkbox"/>
UŻYTKOWNIK BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
1. Przedszkole Akademia Wyobraźni w Markłowicach Widokowa 2, 44-321 Marklowice	<input type="checkbox"/>
ZARZĄDCA BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
1. Wioleta Dudziak-Radecka Widokowa 2, 44-321 Marklowice	<input type="checkbox"/>
FAKTYCZNIE WŁADAJĄCY BUDYNKIEM	
<i>(Nie dotyczy)</i>	
UWAGI:	
Ustalenia dotyczące umów	
<input type="checkbox"/> Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku <input type="checkbox"/> Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy <input type="checkbox"/> Nie przedstawiono umowy podczas kontroli <input type="checkbox"/> Umowa jest zawarta i określa w/w zakres <input type="checkbox"/> Umowa nie określa w/w zakresu <input type="checkbox"/> Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)	
UWAGI:	

**2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Opis obiektu wraz z charakterystyką pożarową znajduje się w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych (odbior obiektu) z dnia 16 września 2010 roku (protokół stanowi załącznik do dokumentacji obiektu) - brak zmian.

**3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej**

Opis obiektu wraz z charakterystyką pożarową znajduje się w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych (odbior obiektu) z dnia 16 września 2010 roku (protokół stanowi załącznik do dokumentacji obiektu).

Brak zmian od czasu ostatniej kontroli w obiekcie.

Przedstawiono do wglądu:

- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowaną przez inspektora ochrony ppoż. Grzegorza Brzóska, ostatnia aktualizacja - luty 2021r. (załącznik);
- Przykładowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP pracownika wraz z zakresem ppoż. z dnia

02.09.2019r. (załącznik);

- Sprawozdanie z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z dnia 24.09.2020r. (załącznik).
- Protokół z kontroli wydajności i ciśnienia na hydrantów zewnętrznych (4 szt.) z dnia marca 2021r. (załącznik).

#### 4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Wiodący rodzaj obiektu

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2010 roku. (protokół z dnia 16-09-2010).

W wyniku kontroli:  nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego  wszczęto postępowanie

UWAGI:

#### 4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postanowień

Wykonano następujące punkty decyzji nr 102/2010 z dnia 24 września 2010 roku:

- pkt. 1. wykonano, tj. opracowano IBP dla rzedmiotowego obiektu;
- pkt. 2. wykonano, tj. umieszczono w widocznych miejscach Instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych w miejscach widocznych ogólnodostępnych;
- pkt. 3. wykonano, tj. wyposażono przedmiotowy obiekt w gaśnice o odpowiedniej masie środka gaśniczego dostosowane do gaszenia pożarów grup "ABC";
- pkt. 4. wykonano, tj. wyposażono pomieszczenia kuchenne przedmiotowego obiektu w gaśnice o odpowiedniej masie środka gaśniczego dostosowane do gaszenia pożarów grup "F".

#### 5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

#### 6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

#### 7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

#### 8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wyposażenie
1.	System sygnalizacji pożarowej	<input type="checkbox"/> tak
2.	Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	<input checked="" type="checkbox"/> tak
3.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	<input type="checkbox"/> tak
4.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	<input type="checkbox"/> tak
5.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	<input type="checkbox"/> tak
6.	Systemu wykrywania wycieku gazu i odcięcia jego dopływu do budynku	<input checked="" type="checkbox"/> tak

OPIS:

#### 9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. System sygnalizacji pożarowej

Przedstawiono protokół z przeglądu SAP z dnia 17.12.2020r. - wyniki pozytywne (załącznik)

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Podczas czynności wykonano próbę zadziałania SAP poprzez zadymienie czujki dymu oraz użycie przycisku ROP - wyniki pozytywne

2. Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

Przedstawiono protokół z badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych z dnia 17.12.2020r. - wyniki pozytywne (załącznik).

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  
Protokół nr 1/P/A/2020 z dnia 20.07.2020r. z przeglądu ppoż. wyłącznika prądu - wyniki pozytywne (załącznik)  
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

4. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego  
Protokół nr 1/P/A/2020 z dnia 20.07.2020r. z przeglądu oświetlenia awaryjnego - wyniki pozytywne (załącznik)  
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

5. Urządzenia do usuwania dymu i ciepła  
Przedstawiono protokół z przeglądu systemu oddymiania z dnia 25.09.2020r. - wyniki pozytywne (załącznik).  
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:  
Podczas czynności wykonano próbę zadziałania systemu oddymiania poprzez zadymienie czujki dymu na klatce schodowej - wyniki pozytywne

6. Systemu wykrywania wycieku gazu i odcięcia jego dopływu do budynku  
Przedstawiono protokół 2021/00330 z przeglądu aktywnego systemu gazu z dnia 04.03.2021r. - wyniki pozytywne (załącznik)  
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

## 10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Rozmieszczenie gaśnic oraz oznakowanie zgodne z IBP. Przedstawiono protokół z przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego z dnia 17.12.2020r. - wyniki pozytywne (załącznik).

## 11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Wiodący rodzaj obiektu  
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej  występują  nie występują  n/d \*

## 12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Nr	Nazwa instalacji użytkowej	Wyposażenie
1.	Elektryczna	<input type="checkbox"/> tak
2.	Odgromowa	<input checked="" type="checkbox"/> tak
3.	Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)	<input checked="" type="checkbox"/> tak
4.	Gazowa	<input checked="" type="checkbox"/> tak
5.	Wentylacja mechaniczna	<input type="checkbox"/> tak
6.	Dźwig hydrauliczny	<input checked="" type="checkbox"/> tak

OPIS:

## 13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Elektryczna  
Przedstawiono protokoły 1-20/P/2020 z dnia 01.06.2020r. z pomiarów stanu izolacji - wyniki pozytywne (załącznik);  
Przedstawiono protokoły 21-26/P/2020 z badania ochrony przeciwporażeniowej - wyniki pozytywne (załącznik);  
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

2. Odgromowa

Przedstawiono protokół 29/P/2020 dnia 08.08.2020r. z badania i pomiarów instalacji odgromowej - wyniki pozytywne (załącznik).

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

### 3. Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)

Przedstawiono protokół z przeglądu przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) z dnia 19.06.2020r. - wyniki pozytywne (załącznik).

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

### 4. Gazowa

Przedstawiono protokół 2021/00330 z przeglądu szczelności gazu z dnia 04.03.2021r. - wyniki pozytywne (załącznik)

Przedstawiono protokół szczelności instalacji gazowej z dnia 03.06.2020r. - wyniki pozytywne (załącznik)

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

### 5. Wentylacja mechaniczna

Przedstawiono protokół 2021/00330 z przeglądu wentylacji mechanicznej z dnia 04.03.2021r. - wyniki pozytywne (załącznik)

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

### 6. Dźwig hydrauliczny

Przedstawiono Decyzję zezwalającą na eksploatację dźwigu hydraulicznego z dnia 18.12.2020r. (załącznik).

Przedstawiono protokół z czynności kontrolnych dźwigu hydraulicznego z dnia 18.12.2020r. - wyniki pozytywne (załącznik).

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

## 14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

*(nie stwierdzono nieprawidłowości)*

### 14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

*(nie prowadzono postępowania)*

Inne ustalenia:

## 15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


  
mgr Wioleta Dudziak-Radecka

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA  
ds. KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

  
mł. kpt. inż. Piotr Trznadel

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolującego)

  
młody specjalista